

**PRO – GRE – 001
GERENCIAMENTO DE REDE EXTERNA**

Nome: HBD-3300/3350 NÃO LIGA APÓS MODIFICAÇÃO	Data: 12/09/2012	Página 1 de 1
Elaborado: Fábio Amaral	Aprovado: Marco Nascimento	Revisão: 001
Cargo: Instrutor Técnico	Cargo: Líder de Assistência Técnica	Documento: 126

HBD-3300/3350 NÃO LIGA APÓS MODIFICAÇÃO**Aplicação:**

Em todo produto HBD-3300/3350 que for reincidente (não liga intermitente) após modificação da plaquinha de comando do CLK.

Deverá fazer a troca do cristal CF201 (24MHz – código:**497413**) e fazer a verificação da instalação do fio amarelo no mesmo. A ligação do fio amarelo deve ser no pino “OSCI” do cristal, que por sua vez está ligado ao pino 53 do micro principal.

Veja na figura abaixo:

