lg com pouco brilho
Colocado por otaner - 15/09/2008 14:46

este monitor chegou sem imagem apos a troca do ci 2407
a imagem voltuo mas com pouco brilho mesmo estando no maximo
ja analisei a tensao de filamento esta com 5v troquei o capacitor dao 6,3v e nada
alguem tem uma dica

==========

Re: lg com pouco brilho
Colocado por mancarra1 - 17/09/2008 04:23

Talvez se indicar qual o modelo tenha mais ajudas

==========

Re: lg com pouco brilho
Colocado por otaner - 18/09/2008 01:33

lg- cb775n
desculpe nossa falha

==========

Re: lg com pouco brilho
Colocado por mancarra1 - 25/09/2008 17:46

Verificar componentes do G1 e G2 na placa do TRC

==========

Re: lg com pouco brilho
Colocado por djalma milan - 29/09/2008 02:55

primeiro passo é checar a tensão de screem deve estar muito baixa , se estiver baixa ,teste o capacitor que vai na placa TRC do screem p/massa ,desligue o pino do soquete (o soquete tambem da defeito)mata a tensão de screem,estando desligados o capacitor e o pino do soq. e mesmo assim a tensão estiver baixa ,é o flyback.

==========

Re: lg com pouco brilho
Colocado por otaner - 01/10/2008 19:57

troquei a placa do trc completa de outro monitor que entrou hoje na oficina, mesmo assim
ficou no mesmo
vou trocar o fly , depois posto o resultado

==========

Re: lg com pouco brilho
Colocado por djalma milan - 04/10/2008 17:29

Se voce tem um igual, teste essa placa no outro (p/tirar a dúvida sobre o tubo)

==========

Re: lg com pouco brilho

Colocado por djalma milan - 04/10/2008 17:35

Esperimente a placa no outro monitor(para conferir se não é tubo)

==========

Re: lg com pouco brilho

Colocado por otaner - 05/10/2008 02:38

---

testei a placa no outro tubo e continou sem brilho
 a tensao de scren esta +ou-400v

==========