VERIFICANDO A OSCILAÇÃO

A verificação da oscilação do ***Flyback*** pode ser feita com o auxílio de uma lâmpada ***NEON Tipo NE-2 ou similar***, fixada em uma haste plástica, conforme mostra a figura abaixo.

Ao se tocar o corpo da ***Flyback*** com esta haste, a lâmpada acenderá se o ***FBT estiver oscilando***, mesmo que os terminais da lâmpada estejam desligados.

Se a lâmpada ***piscar***, significa que a oscilação está intermitente.

Se a lâmpada ***acender e apagar***, significa que a oscilação existiu, mas foi interrompida.