
Grundig chassi CUC5301 com linha horizontal

Colocado por carlos quintas - 06/10/2008 15:35

Amigos espero que se encontrem todos bem. É o seguinte: ao ligar a ficha das bobines deflectoras ficha essa que por natureza para encaichar necessita de alguma ajuda, então depois de estar no sítio eu dei-lhe um toque final, mas com uma chave de parafusos e fiz um curto entre os pinos 4º e 5º, resultado depois de ligar a tv verifiquei que apenas tinha som e uma linha horizontal. Substitui a R-591, D-531 e TDA8214B. A avaria continua, agradeço algmas dicas.
Obrigado.

=====

Re: Grundig chassi CUC5301 com linha horizontal

Colocado por Raimber - 06/10/2008 18:09

Se bem entendi o que fez foi contacto do horizontal com o vertical? Verifique as resistências de baixo valor que estão no circuito das bobines verticais.

=====

Re: Grundig chassi CUC5301 com linha horizontal

Colocado por djalma milan - 06/10/2008 22:42

R542 e R562

=====

Re: Grundig chassi CUC5301 com linha horizontal

Colocado por fersan - 07/10/2008 00:41

UMA SUGESTAM JÁ VISTE A ALIMENTACAO DOS 180V QUE VAI PARA A "RGB"

=====

Re: Grundig chassi CUC5301 com linha horizontal

Colocado por carlos quintas - 07/10/2008 01:39

Oi malta obrigado a todos pelo empenho, o problema era o próprio TDA 8214B o qual eu já tinha substituido mas que não estava bom. Voltei a substituir e tudo normalizou.
Obrigado por todas as dicas.

=====