

---

## Ig com pouco brilho

Colocado por otaner - 15/09/2008 14:46

---

este monitor chegou sem imagem apos a troca do ci 2407  
a imagem voltou mas com pouco brilho mesmo estando no maximo  
ja analisei a tensao de filamento esta com 5v troquei o capacitor dao 6,3v e nada  
alguem tem uma dica

=====

## Re: Ig com pouco brilho

Colocado por mancarra1 - 17/09/2008 04:23

---

Talvez se indicar qual o modelo tenha mais ajudas

=====

## Re: Ig com pouco brilho

Colocado por otaner - 18/09/2008 01:33

---

Ig- cb775n  
desculpe nossa falha

=====

## Re: Ig com pouco brilho

Colocado por mancarra1 - 25/09/2008 17:46

---

Verificar componentes do G1 e G2 na placa do TRC

=====

## Re: Ig com pouco brilho

Colocado por djalma milan - 29/09/2008 02:55

---

primeiro passo é checar a tensão de screem deve estar muito baixa , se estiver baixa ,teste o capacitor que vai na placa  
TRC do screem p/massa ,desligue o pino do soquete (o soquete tambem da defeito )mata a tensão de screem,estando  
desligados o capacitor e o pino do soq. e mesmo assim a tensão estiver baixa ,é o flyback.

=====

## Re: Ig com pouco brilho

Colocado por otaner - 01/10/2008 19:57

---

troquei a placa do trc completa de outro monitor que entrou hoje na oficina, mesmo assim  
ficou no mesmo  
vou trocar o fly , depois posto o resultado

=====

## Re: Ig com pouco brilho

Colocado por djalma milan - 04/10/2008 17:29

---

Se voce tem um igual, teste essa placa no outro (p/tirar a dúvida sobre o tubo)

=====

## Re: Ig com pouco brilho

---

Colocado por djalma milan - 04/10/2008 17:35

---

Esperimente a placa no outro monitor(para conferir se não é tubo)

=====

## Re: lg com pouco brilho

Colocado por otaner - 05/10/2008 02:38

---

testei a placa no outro tubo e continou sem brilho  
a tensao de scren esta +ou-400v

=====