
risco luminoso na leta

Colocado por LUISDANTAS2010 - 2010/02/06 23:21

oi parceiro estou com um problema em uma tv queria me der uma dica o problema um risco luminoso na tela ja troquei a saida vertical e não resolveu o problema o modelo:TV2091KVA, o chassi:U15 e marca é toshiba obrigado.

=====

Re: risco luminoso na leta

Colocado por MONT - 2010/02/06 23:46

amigo

verifique alimentação do saida vertical,e capacitores ao redor

boa sorte

=====

Re: risco luminoso na leta

Colocado por francisco villagomez carr - 2010/02/07 01:27

Hola colega mi intención es ayudarte y espero lograrlo, Mira yo tengo que traducir el mensaje al español y ay una palabra que no entiendo (RIESGO) que quiere decir (RIESGO) a mi juicio es alguna línea vertical al centro arriba o abajo de la pantalla luminosa espero corrijas SUERTE:

=====

Re: risco luminoso na leta

Colocado por Tempra - 2010/02/08 21:51

Ola amigo referente a tv toshiba:

SINTOMA:VERTICAL FECHADO

EFETURA MEDIDAS DE TENSÕES NO CIRCUITO INTERGRADO Q301 E VERIFICAR SE OS VALORES ESTÃO DE ACORDO COM A TABELA:

PINO 2 NO MULTIMETRO 25VDC SE INCORRETO VERIFIQUE D302 E Q301
PINO 3 ----- 13VDC SE INCORRETO VERIFIQUE C308 E Q301
PINO 5 -----25VDC-----Q 301
PINO 6 -----2,5VDC-----D301

B)COM OSCILOSCOPIO.MEDIR SINAL DE SINCRONISMO VERTICAL(DENTE-DE-SERRA) DE 2VPP Q SAI DO PINO 16 DO MICRO Q501

SE O SINAL DE SINCRONISMO VERTICAL NAO ESTIVER PRESENTE NO PINO 16 DO MICRO Q501 VERIFIQUE O C301 NO PÍNO 15 DE Q501 ESTA ALTERADO

O SINAL DE SINCRONISMO VERTICAL ESTA PRESENTE ATE O PINO 1 DE Q301 E O VERTICAL CONTINUA FECHADO,MEÇA A RESISTENCIA OHMICA DA BOBINA DEFLETORA VERTICAL VERIFICANDO SE ENCONTRA-SE ABERTA

=====

Re: risco luminoso na leta

Colocado por otaner - 2010/02/09 00:40

ola

feito todos esse procedimentos e o problema continuar troque a memoria

ja peguei ap que o defeito era a progamação da memoria

boa sorte

=====

Re: risco luminoso na leta

Colocado por amram - 2010/02/09 01:21

Se você trocou o IC vertical mediu as tensões nos pinos do IC verificou os capacitores e resistores tudo que os colegas postaram o IC Q 501 deve estar com defeito.Boa sorte.

=====