

Boletim Técnico

Assessoria Técnica Consumidor
Suporte Técnico e Treinamento

Modelos:

KV-36XBR800 – chassis DA4

Número **06/03**

Data 26/09/2003

Referente a:


Tela Manchada na Área de 220V

Sintoma



Este procedimento deve ser feito na sequência do boletim técnico 05/03, somente quando persistirem manchas na tela do TV, em áreas 220V.

Procedimento

1- Localize a **PLACA F2**, conforme ilustração abaixo:



2- Com o TV desligado da tomada, desconecte os cabos do conector **CN6805**.



3- Ligue o TV na tomada **220V** para certificar-se de que não há manchas na tela.

4- Desligue o TV e reconecte os cabos ao conector **CN6805**.

IMPORTANTE

Caso as manchas na tela persistam mesmo após este procedimento, comunique a SONY. Este procedimento não deve ser repetido mais de uma vez.

Campo	<i>SINTOMA</i>	<i>NAT. DEFEITO</i>	<i>DEFEITO</i>	<i>SERV. EXECUTADO</i>	<i>CÓDIGO DA PEÇA</i>	<i>OBSERVAÇÕES</i>
Código	435	1	19	83	1-564-505-11	-