

Recetor Denon AVR 3808

<https://www.cnet.com/reviews/denon-avr-3808-review/>



Foi o pin interior da ficha macho do FM que partiu