

PRO – GRE – 001 GERENCIAMENTO DE REDE EXTERNA

Nome: HBD 9550 SEM IMAGEM

Data: 09/06/2011

Página 1 de 1

Elaborado: Fábio Amaral

Aprovado:

Revisão: 001

Cargo:

Cargo:

Documento: 107

HBD 9550 SEM IMAGEM

Análise a ser feita quando o produto não tiver imagem na tela.

Verificar a tensão do regulador U9. Se o valor medido estiver abaixo de 5V deverá retirar o capacitor C82 e ver se a tensão volta ao normal. Pode ser falha tanto no capacitor (C82) como no regulador de tensão (U9). Veja na figura abaixo:




Figura 1. Posição do capacitor C82 na placa principal (parte de baixo da placa).




Figura 2. Posição do regulador U9 na placa.