

Assunto: Função TEL MUTE não desativa		Data: 14/7/9	Revisão do Boletim: 00
Empresa: H-Buster	Cidade : Manaus		Nº de Controle: 001/09
Elaborado por: Fabrício Junior		Aprovado por: Carlos Areque	
Cargo: Técnico de testes		Cargo: Consultor de Engenharia	

## 1- Dados do Produto –

FAMÍLIA – Auto Rádio

MODELO – HBD 9550 DVD Player

2- Problema Detectado - FUNÇÃO TEL MUTE NÃO DESATIVA, ou seja quando ativada a função o produto não apresenta áudio.

3- Solução do problema - Realizar o processo abaixo.

- a. Inserir o PEN DRIVE contendo a versão do software: MCU: 7.6, aguardar carregar o software e selecionar no TFT a função MCU na tela.



- b. Verificar se o UPGRADE foi efetivo, aterrando-se o fio marrom “TEL MUTE” no chassi do aparelho, o ícone no display “MUTE” não pode acionar.



NOTA: Este documento só pode ser usado internamente pela H-Buster, caso haja a necessidade de uso por terceiros deve ser autorizado pela Engenharia.