



BOLETIM INFORMATIVO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PRO – GRE – 001 GERENCIAMENTO DE REDE EXTERNA

Nome: HBD 9400 - FALHA DE COMUNICAÇÃO “BT”	Data: 25/05/2011	Página 1 de 1
Elaborado: Fábio Amaral	Aprovado:	Revisão: 001
Cargo:	Cargo:	Documento: 104

HBD 9400 – FALHA DE COMUNICAÇÃO “BT”

Procedimento a ser adotado em situações que o cliente reclame da perda de conexão (LINK) Bluetooth ao se distanciar poucos metros do HBD 9400.

Retirar os capacitores (C3 e C4) que estão na linha da ANTENA do Bluetooth.

Veja a figura abaixo:




Figura 1. Circuito BT sem os capacitores C3 e C4.