

PRO – GRE – 001 GERENCIAMENTO DE REDE EXTERNA

Nome: HBTV-40D02FD – diferenças nas versões	Data: 13/05/2011	Página 1 de 2
Elaborado: Edson Kadoya / Fabio Amaral Cargo: Téc. Eletrônico / Instrutor Técnico	Aprovado: Marco Nascimento Cargo: Líder de Assistência Técnica	Revisão: 001 Documento: 102

DIFERENÇAS DE VERSÕES – HBTV-40D02FD

O modelo acima possui duas versões de Painel de LCD (Samsung), placas principais e placas da fonte de alimentação.

Ao realizarem o reparo, prestem atenção nas diferenças mostradas abaixo, referentes à Fonte de alimentação:




Figura 1 – PCI da Fonte Versão 1 (circuito do Inverter incorporado)




Figura 2 - PCI da Fonte Versão 2 (à esquerda) e do Inverter (à direita)

Na Placa Principal, a diferença está no circuito de backlight do painel. Desaconselhamos a utilização de placa da Versão 1 em painel de LCD Versão 2 e vice-versa, sob risco de danos.

	BOLETIM INFORMATIVO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA		
PRO – GRE – 001 GERENCIAMENTO DE REDE EXTERNA			
Nome: HBTv-40D02FD – diferenças nas versões		Data: 13/05/2011	Página 2 de 2
Elaborado: Edson Kadoya / Fabio Amaral Cargo: Téc. Eletrônico / Instrutor Técnico		Aprovado: Marco Nascimento Cargo: Líder de Assistência Técnica	Revisão: 001 Documento: 102

Até o presente momento, possuímos apenas as peças da Versão 1 em estoque. Caso necessite da Placa Principal ou da Placa da Fonte de Alimentação da Versão 2, entre em contato com o seu Orientador Técnico, que ele tomará as devidas providências para a solução do caso. Todas as peças substituídas (funcionando ou não) deverão OBRIGATORIAMENTE ser devolvidas à H-Buster.

CÓDIGOS (VERSÃO 1):

PAINEL DE LCD (LTA400HF05) – 410237
 PLACA PRINCIPAL – 410226
 PLACA DA FONTE – 497130
 CABO LVDS FI-RE41HL/500 17P - 410235

CÓDIGOS (VERSÃO 2):

PAINEL DE LCD (LTA400HF16) – 497157
 PLACA PRINCIPAL – 497376 (INDISPONIVEL)
 PLACA DA FONTE – 497377 (INDISPONIVEL)
 CABO LVDS FI-RE41HL/500 17P - 410235