

## BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

### BTA&V\_050.REV.1 | Atualização Firmware DVD Fama-3

Informamos que para o DVD modelo Fama-3 possuímos uma atualização de firmware que visa solucionar alguns problemas com o produto. Esta atualização só pode ser feita se o produto estiver reproduzindo discos de CD-RW e /ou CD-R.

O arquivo com extensão .ZIP está disponível no site Telecontrol para download com o nome: **"061127 - firmware DVD Fama3 (Karaoke level).ZIP"**. Dentro deste arquivo há este boletim, o arquivo .BIN e instruções de como efetuar a gravação em um disco.

Os sintomas necessários para a atualização de software são:

- **Nível de áudio do microfone está muito baixo na função Karaoke;**
- **Não pontua na função Karaoke, possivelmente devido ao nível baixo do microfone;**
- **Ícone "PLAY" na tela fica presente em alguns momentos ou durante toda a reprodução de alguns discos de DVD;**
- **Qualquer falha que indique corrupção no firmware do produto;**

#	ATUALIZAÇÃO	ARQUIVO ORIGINAL	ARQUIVO RENOMEADO	NOME DISCO	LOCAL ONDE OCORRE A ATUALIZAÇÃO
1	ATUALIZAÇÃO GERAL FIRMWARE CHIP SET MTK	061127 - firmware DVD Fama3 (Karaoke level).BIN	MTK.BIN	MEDIATEK	PCI PRINCIPAL

Para detalhes como proceder a gravação favor ler o boletim **"BTA&V\_033.REV.1 (Gravação Disco Firmware)"**.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone **0800-415300**, ou enviar e-mail para [suporte.tecnico@britania.com.br](mailto:suporte.tecnico@britania.com.br).

*Elaborado pelo Depto. de Assistência Técnica e Eng. Audio e Vídeo.  
Joinville, 10 de janeiro de 2007.*