
defeito tv toshiba modelo 1484 fav u11

Colocado por cassia2210 - 05/10/2008 12:40

:(Problema de alta tensão de 250 volts no pino 2 do fly back e saída horizontal, mas não esta saindo tensão na chupeta.

=====

Re: defeito tv toshiba modelo 1484 fav u11

Colocado por djalma milan - 05/10/2008 14:40

Testar o CI Q801 e os componentes que o polarizam.

=====