

INFORMATIVO TÉCNICO

DAT/IT/390/2014

Departamento: DAT AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Data: 10/11/2014


Modelo: CA-316

Linha: Lenoxx

Nº de Páginas: 03

Assunto: RELAÇÃO DE DEFEITOS


Informamos aos Srs. Técnicos e Administrativos da nossa rede de postos Autorizados, os principais defeitos da Caixa Multiuso **Modelo CA-316**, conforme a relação descrita abaixo.



1 – Defeito: Não funciona pelo controle remoto.

Causa: Terminais do sensor em curto (amassado)


Solução: Restauração dos terminais (alinhar)



2 – Defeito: Som distorcido no microfone sem fio.

Causa: Solda fria na Pci Controle vol/eco/guitar, transistor Q2 (9014)


Solução: Ressoldar os terminais de Q2 (9014).



3 – Defeito: Áudio baixo em todas as funções.

Causa: Solda fria nos terminais do C.I U2 4558.


Solução: Ressoldar os terminais do C.I U2 4558.



3 – Defeito: Não sintoniza rádio FM.

Causa: Cabo de antena solto.


Solução: Conectar o cabo de antena no conector..



4 – Defeito: Aparelho liga, mas não acende o display.

Causa: C.I U5 XL1509 regulador de 5 volts

Solução: Troca do C.I regulador U5 XL1509.



5 – Defeito: Tecla BACK fazendo função invertida (atuando como função MODE)

Causa: Micro chaves com oxidação interna.

Solução: Troca das micro chaves do painel.

Código 270262